

Appartement 101
m.durand@email.com
12 rue de la Paix, Lyon

Grenoble le 2023-10-25

Objet: Audit structure Appartement 101

Pièces jointes:

1. fichiers audio
2. photos
3. certificat professionnel auditeur

Audit structure Appartement 101

Audit effectué par l'auditeur jean.dupont@audit-immo.fr le 2023-10-25 à l'adresse suivante:

*Appartement 101
12 rue de la Paix, Lyon*

Cet appartement est situé au 1erème étage.

Le propriétaire est mme.martin@email.com. Le locataire est m.durand@email.com

Appartement 101

Criticité : 1

Voici les constats réalisés:

- Peinture en bon état général. **(criticité 0)**
- Joints de la salle de bain légèrement vieillissants, à surveiller. **(criticité 1)**

Ce document doit être signé électroniquement pour être valide par les personnes suivantes:

- l'auditeur jean.dupont@audit-immo.fr
- le locataire m.durand@email.com
- le propriétaire mme.martin@email.com