

Appartement 12B
sophie.martin@test.com
12 rue de la Paix, Lyon

Grenoble le 2023-10-25

Objet: Audit structure Appartement 12B

Pièces jointes:

1. fichiers audio
2. photos
3. certificat professionnel auditeur

Audit structure Appartement 12B

Audit effectué par l'auditeur jean.dupont@audit-immo.fr le 2023-10-25 à l'adresse suivante:

*Appartement 12B
12 rue de la Paix, Lyon*

Cet appartement est situé au 2ème étage.

Le propriétaire est sci.lilas@gestion.fr. Le locataire est sophie.martin@test.com

Appartement 12B

Criticité : 3

Voici les constats réalisés:

- Infiltration d'eau active au niveau du Velux de la chambre. **(criticité 3)**
- Traces d'humidité importantes sur le mur adjacent au Velux. **(criticité 3)**

Ce document doit être signé électroniquement pour être valide par les personnes suivantes:

- l'auditeur jean.dupont@audit-immo.fr
- le locataire sophie.martin@test.com
- le propriétaire sci.lilas@gestion.fr